



◀ EXEMPLO DE CONVERSÃO

POLEGADAS




CENTIMETROS

PÉS



METROS

GALÕES AMERICANOS



LITROS

GRAUS FAHRENHEIT



GRAUS CENTIGRADOS

0"	0,397
1/64"	0,794
1/32"	1,191
3/64"	1,588
1/16"	1,984
5/64"	2,381
3/32"	2,777
7/64"	

1/8"	3,571
9/64"	3,968
5/32"	4,364
11/64"	4,761
3/16"	5,158
13/64"	5,554
7/32"	5,951
15/64"	

1/4"	6,741
17/64"	7,141
9/32"	7,541
19/64"	7,938
5/16"	8,334
21/64"	8,731
11/32"	9,128
23/64"	

3/8"	9,92
25/64"	10,32
13/32"	10,72
27/64"	11,11
7/16"	11,51
29/64"	11,91
15/32"	12,3
31/64"	

**IBRASA**

INSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSÃO CULTURAL LTDA.  
R. 21 DE ABRIL, 97 - TEL.: 92-9639 - CEP. 03047 - SÃO PAULO - S.P.



LIVROS TÉCNICOS: • Tubulação Industrial • Estrutura Metálica • Caldeiraria, Funitaria • Desenho Mecânico  
• Ferramentaria • Solda • Cerâmica  
TABELAS DE: • Válvulas e Conexões • Vigas I, U, H • Trigonometria • Conversão Pol. Mil (Tipo Cartela Móvel)

# Resumo de Tabela Conversão Polegadas Para Milímetros Até 30 Polegadas

Tabela de Conversão de Polegadas Para Milímetros Até 30 Pol.

[Acesse aqui a versão completa deste livro](#)